

**RELACIÓN DE OBRAS RELATIVA A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

DESCRIPCIÓN DE OBRA

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle clavel entre carretera Benito Juárez y calle contadora de la Col. Las Margaritas.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la calle Fco. I. Madero, entre calle Morelos y calle Ursulo Galván de la Col. Anáhuac.

Construcción de pavimento hidráulico de calle allende entre calle 16 de Septiembre y Emiliano Zapata de la Col. Benito Juárez.

Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Loma Bonita entre, calle Loma Encantada y Calle Priv.

Construcción de pavimento hidráulico de la calle Naranjos entre las calles Quintana Roo y calle S/N en la Col. Ricardo Flores Magón en la Loc. Benito Juárez.

Construcción de Pavimento hidráulico en la calle Allende entre Fco. I. Madero y 16 de septiembre en la Col. California, perteneciente a la Loc. Benito Juárez.

Construcción de pavimento de concreto hidráulico en la calle Encino entre la calle Principal y calle sin nombre en la Col. Emiliano Zapata, perteneciente a la Loc. Benito Juárez.

Rehabilitación del camino rural a María Quinta de las Nieves entre camino el crucero y Emiliano Zapata, en la Loc. Ej. María Quinta de las Nieves.

**RELACIÓN DE OBRAS RELATIVA AL AREA DE EDUCACION DE EL MUNICIPIO
DE PUEBLO VIEJO, VER.**

Mejoramiento de instalación eléctrica en la Esc. Primaria Luis Hidalgo Monroy clave 30DPR0506g de la Col. California en la localidad Benito Juárez.

Mejoramiento en aulas en la Esc. Primaria Aurora Alejandre de la Cong. Anáhuac.

Mejoramiento de instalación eléctrica en el Jardín de niños Federico Froebel clave 30DJN0053F

Mejoramiento en aulas escolares en la Esc. Primaria Benito Juárez García clave 30DPR5203U turno vespertino en la Col. Benito Juárez.

**RELACIÓN DE OBRAS RELATIVA A LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

DESCRIPCIÓN DE OBRA

Mejoramiento de instalación eléctrica en la Esc. Primaria Luis Hidalgo Monroy clave 30DPR0506g de la Col. California en la localidad Benito Juárez.

Mejoramiento de instalación eléctrica en el Jardín de niños Federico Froebel clave 30DJN0053F

**RELACIÓN DE OBRAS RELATIVA AL AREA DE CAPTACION DE AGUA DE EL
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

Rehabilitación de olla de captación en el Km 15

Rehabilitación de olla de captación en el ejido Benito Juárez.

Rehabilitación de la línea alimentadora de agua potable de la red en Mata Redonda de la Cong. Hidalgo.

**RELACIÓN DE OBRAS RELATIVA A REHABILITACION DE PARQUES DE EL
MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, VER.**

Rehabilitación de Parque segunda etapa Plaza Aníbal Martínez Cuellar, zona Centro.

Rehabilitación de parque deportivo Primero de Mayo en la Cong. Primero de Mayo, en la Loc. Primero de Mayo (Los Mangos).

Rehabilitación de parque deportivo en la Cong. Anáhuac.